



KOMPONENTY, a.s. ZLÍN

Informační list

Pryžové plotny- kompaktní nebo lehčené

Obecně:

Pryžové plotny jsou vyráběné z pryžových směsí vulkanizací v etážových lisech s dezény, nebo bez, s různými fyzikálně-mechanickými hodnotami a specifickými vlastnostmi dle přání zákazníka. Dodávají se v základní tloušťce nebo se na požadovanou tloušťku upravují štípáním s určenými rozměry.

Plotny je nutno chránit před škodlivými vlivy, jako je působení kyslíku, ozónu, sálavého tepla, světla, organických rozpouštědel, minerálních olejů, mazadel, tuků, pohonných hmot, koncentrovaných kyselin apod. Škodlivý je dlouhodobý styk výrobků s měděnými, nebo korodujícími předměty.

Skladování a doprava:

- kompaktní plotny se skladují nebalené na paletě, volně poskládány na sebe maximálně do výšky 2 m přikryté odštěpkem, nebo balené do PE folie
- lehčené plotny se skladují nebalené na paletě, volně poskládány na sebe maximálně do výšky 1,5 m přikryté odštěpkem
- sklad musí být tmavý, bezprašný, chladný
- skladovací teplota nemá přesahovat +25°C a -10°C a v tomto rozmezí se nesmí náhle měnit. Vyšší teploty jsou přípustné jen krátkodobě.
- relativní vlhkost nemá překročit 65 % při teplotách do 25 °C.
- musí být na rovné rozměrově vhodné paletě, nesmí se přehýbat, musí být uskladněny volně tj nenapjatém stavu. Při skladování nesmí na výrobky působit mechanický tlak, vyjma vlastní tíhy dílců.

Doba skladování výrobků z pryže je stanovena na 2 roky od data výroby za výše uvedených podmínek.

Další podmínky skladování se řídí dle normy ČSN 630001.

Čištění:

Výrobky čistíme vodou, mýdlovou vodou. Benzín, terpentín, trichlóretylén, nafta apod. nesmějí být použity k čištění. Dezinfekční prostředky uvolňující chlór nebo kyslík se nedovolují.

Použití:

Výrobky z ploten je možno používat do teploty -15°C.
Fyzikálně mechanické hodnoty konkrétních výrobků zasíláme na vyžádání.