



KOMPONENTY, a.s. ZLÍN

Informační list

Pryžové podešve, rámky a technické dílce

Obecně:

Pryžové výrobky jsou vyráběny z pryžových směsí vulkanizací v lisech jednobarevné nebo vícebarevné s různými fyzikálně-mechanickými hodnotami a specifickými vlastnostmi dle přání zákazníka.

Výrobky je nutno chránit před škodlivými vlivy, jako je působení kyslíku, ozónu, sálavého tepla, světla, organických rozpouštědel, minerálních olejů, mazadel, tuků, pohonného hmot, koncentrovaných kyselin apod. Škodlivý je dlouhodobý styk výrobků s měděnými, nebo korodujícími předměty.

Skladování a doprava:

- výrobky musí být chráněny buď obaly, nebo jiným vhodným materiélem např. papírem, textilním obalem apod., nesmí se balit do folií z měkčeného PVC
- sklad musí být tmavý, bezprašný, chladný
- skladovací teplota nemá přesahovat +25°C a -10°C a v tomto rozmezí se nesmí náhle měnit. Vyšší teploty jsou přípustné jen krátkodobě.
- relativní vlhkost nemá překročit 65 % při teplotách do 25 °C.
- pryžové výrobky se musí převážet a skladovat v uzavřených obalech max. do výšky 1,25m, nesmí se v nich přehýbat, musí být uskladněny volně tj. nenapojatém stavu. Při skladování nesmí na výrobky působit mechanický tlak, vyjma vlastní tíhy dílců.

Doba skladování výrobků z pryže je stanovena na 2 roky od data výroby za výše uvedených podmínek.

Další podmínky skladování se řídí dle normy ČSN 630001.

Čištění:

Výrobky čistíme vodou, mýdlovou vodou, případně roztokem lihu a glycerínu (10:1). Benzín, terpentín, trichlóretylén, nafta apod. nesmějí být použity k čištění. Dezinfekční prostředky uvolňující chlór nebo kyslík se nedovolují.

Použití:

Pryžové výrobky je možno používat do teploty -25°C.

Fyzikálně mechanické hodnoty konkrétních výrobků zasíláme na vyžádání.

Září 2020