



KOMPONENTY, a.s. ZLÍN

Informační list

Plastové komponenty –TPU, PA, PS, PP, PE

Obecně:

Plastové výrobky jsou vyráběné z odpovídajících granulátů vstřikováním do forem.

Výrobky je nutno chránit před škodlivými vlivy, jako je působení sálavého tepla, světla, organických rozpouštědel, minerálních olejů, mazadel, tuků, pohonného hmot apod. a proti mechanickému poškození.

Skladování a doprava:

- výrobky musí být chráněny buď obaly, nebo jiným vhodným materiélem např. papírem, PE sáčkem apod.
- sklad musí být tmavý, bezprašný, chladný
- skladovací teplota nemá přesahovat +25°C a nesmí se náhle měnit. Vyšší teploty jsou přípustné jen krátkodobě.
- relativní vlhkost nemá překročit 55 %.
- plastové výrobky se musí převážet a skladovat v uzavřených pevných obalech max. do výšky 1,25m, nesmí se v nich přehýbat, musí být uskladněny volně tj. nenapojatém stavu. Při skladování nesmí na výrobky působit mechanický tlak, vyjma vlastní tíhy dílců.
- při teplotě pod 5°C nutná zvýšená opatrnost při manipulaci

Doba skladování výrobků je stanovena na 2 roky od data výroby za výše uvedených podmínek.

Další podmínky skladování se řídí dle normy ČSN 640090.

Čištění:

Výrobky čistíme vodou nebo mýdlovou vodou, nepoužívat ředitla.

Bezpečnost:

Plastové dílce jsou za určitých podmínek snadno hořlavé. Pro zapálení potřebují přítomnost otevřeného ohně nebo rozžhavený předmět. Při zpracování je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní a požární předpisy.

Použití:

Fyzikálně mechanické hodnoty konkrétních výrobků zasíláme na vyžádání.